



Comune di Capo d'Orlando

Città Metropolitana di Messina

1^A COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

VERBALE N.4 DEL 28.11.2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **novembre**, alle ore **11:00**, in seconda convocazione, nei locali Municipali, si è riunita la **1^A Commissione Consiliare Permanente**, giusto avviso di convocazione prot. 31531 del 22.11.2016, per procedere alla trattazione del seguente argomento posto all'o.d.g.:

- EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'EDILIZIA CIMITERIALE.

Risultano presenti i seguenti componenti della 1^A C.C.P. Consiglieri:

LIOTTA TEODOLINDA PRESIDENTE
FARDELLA MASSIMILIANO
GEMMELLARO GAETANO
GIACOPONELLO VINCENZA

Risulta assente giustificata il componente Consigliere Bottaro Angiolella.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Espleta le funzioni di segretaria della 1^A C.C.P. la dipendente Sig.ra Mangano Giuseppa.

Il Presidente, Consigliere Liotta, propone l'istituzione di un "progetto di idee", rivolto a giovani architetti, per studiare eventuali soluzioni atte a conservare e salvaguardare le tombe storiche del cimitero, nonché a creare un'area tutelata che ricordi i primi anni dell'autonomia del nostro Comune, che tra nove anni celebrerà il centenario.

Il componente Consigliere Giacoponello nel concordare con l'iniziativa del Presidente, ritiene tuttavia prioritario effettuare indispensabili ed improrogabili interventi di manutenzione dei loculi a buco ed a specchio della parte destra del cimitero vecchio, ove si palesano infiltrazioni di acqua dal soffitto dell'ultima fila sino alla base. Analoghe problematiche si riscontrano all'interno della Chiesa del Cimitero.

Inoltre, con riferimento alle cappelle delle confraternite sciolte, bisognerebbe capire a chi compete la relativa manutenzione.

Il Consigliere Giacoponello ritiene altresì che il Comune debba intervenire sulle luci perpetue della parte destra del cimitero "vecchio" che da più di due mesi non risultano funzionanti. Al riguardo, potrebbe essere l'occasione per prendere in considerazione la sostituzione delle 4.155 lampadine incandescenti con quelle a led, con conseguente

notevole risparmio energetico ed economico per il Comune e l'utenza, nella misura del 75% dell'attuale costo.

Ad avviso del Consigliere Giacomponello, l'Amministrazione dovrebbe effettuare interventi di manutenzione anche dello spiazzale antistante il Cimitero.

Infine ritiene insufficiente l'attuale disponibilità dei loculi, insufficienti a far fronte al fabbisogno 2017, se si considera che annualmente necessitano circa 100 loculi, mentre 121 sono quelli che risultano disponibili nell'allegato A al regolamento, di cui però soltanto 58 sono quelli rimasti.

Il Consigliere Fardella, considerata l'insufficienza di loculi che si avrà negli anni a venire, propone di prendere in considerazione di ottimizzare lo spazio con l'utilizzo di tombe basse e doppie. Propone di emendare l'art.6 del vigente regolamento per avere una uniformità di colori e per consentire anche copri tomba neri. Vorrebbe più chiarezza sulla modalità di tumulazione e sul controllo della medesima affinché avvenga correttamente.

Il Presidente propone che all'art.6 venga specificato che il "colore chiaro" deve essere "bianco o grigio" e comunque cromaticamente con omogeneità di colori, in quanto sono presenti copri tombe di vari colori (verde, giallo ecc). Propone, inoltre, che venga inserito nel regolamento che le ristrutturazioni della parte storica del cimitero devono rispettare i canoni architettonici del contesto.

Il Consigliere Gemmellaro concorda con quanto proposto dal Presidente relativamente al progetto per il concorso di idee e con quanto proposto dal Consigliere Giacomponello. Propone che l'ufficio tecnico, prima possibile, effettui un sopralluogo al cimitero per accertare lo stato manutentivo delle tombe, con particolare riferimento ai loculi più antichi, ubicati nella zona est del cimitero "vecchio", al fine di risolvere urgentemente la problematica evidenziata. Anche il Consigliere Gemmellaro vorrebbe più chiarezza sulla modalità di tumulazione e sul relativo controllo.

Il Presidente riferisce che nel regolamento vigente manca un articolo specifico sulla modalità di tumulazione ed in particolare su chi la effettua e sulla possibilità di indire gara d'appalto annuale o di compilare un elenco dei fornitori/muratori, nonché sul controllo della corretta tumulazione.

La Commissione, all'unanimità, ritiene valide le proposte riguardanti il progetto di idee e la manutenzione urgente dei locali che ne necessitano. Si rinvia alla prossima seduta l'approfondimento sull'aspetto della tumulazione e del colore delle tombe. Inoltre, si invita l'Amministrazione Comunale, supportata dall'Ufficio Tecnico, ad effettuare tempestivamente i suindicati interventi di manutenzione, sollecitati dal Consigliere Giacomponello, (manutenzione loculi, Chiesa e piazzale; sostituzione lampade incandescenti con quelle a led; ripristinare disponibilità dei locali) condivisi e fatti propri dalla commissione.

Il Presidente alle ore 12:50 dichiara chiusa la seduta, dando atto che la stessa sarà aggiornata a data da destinarsi e tratterà oltre al regolamento per l'edilizia cimiteriale anche il regolamento per le concessioni cimiteriali.

IL SEGRETARIO DELLA 1[^] C.C.P.
(Giuseppa Mangano)

IL PRESIDENTE DELLA 1[^] C.C.P.
(Dott.ssa Teodolinda Liotta)